## महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे

लष्कर पाणी पुरवठा केंद्र आवार, पुलगेट, पुणे ४११ ००१, दुरध्वनी क्रं.०२० - २६३३०२२५

## पाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

नमुना पाठि	ग्रेणा-याचे नांव	विदयाशिलाप पब्लिक स्कुल,			
संपूर्ण पत्ता		सर्वे नं.९/२, येवलेवाडी, कोंढवा, पुणे - ४११०४८			
पत्र क्रमांक व दिनांक		दिनांक :- ११/०२/२०२१			
प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक		१६८१ - १६८३ .			
नमुना घेतल्याचा दिनांक		११/०२/२०२१			
नमुना पोहचल्याचा दिनांक		११/०२/२०२१			
परिक्षण सुरु केल्याचा दिनांक		११/०२/२०२१			
अ.क्रं.	नमुन्याचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष			अभिप्राय
		प्रति १०० मि.ली.नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या			
		कोलिफॉर्म्स	थर्मोटोलरंट कोलिफॉर्म्स	ई.कोलाय	
8	आर.ओ.वॉटर	0	_	_	पिण्यास योग्य
7	आर.ओ.वॉटर	0		-	पिण्यास योग्य
ą	आर.ओ.वॉटर	0			पिण्यास योग्य

पैसे भरल्याचा पावती क्रमांक/दिनांक व रक्कम :- ०७०७७०९, दि.११.०२.२०२१ रु.१०२०/-

अहवाल जावक क्रमांक व दिनांक :- 48 5 98 18 or New

Level

(वैभव दि.सादिगले)

मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ,

राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे



Zonal medical officer, Zone No 4 Pune municipal corporation Kondhwa yevalewadi office Health department

Outward no: 1791

Date: 22-8-2019

## CERTIFICATE

Subject: Regarding safe drinking water and sanitary condition Certificate.

Ref: Your office letter Inward no 2545 date 13/08/2019.

Sir,

It is certified that an inspection team headed by Dr. Dinesh Bende from health department zonal medical officer inspected the Vidhyashilp Public School, Survey No. 9/2 Yevalewadi Kondhwa Pune 411048, has safe drinking water facilities for students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building and the campus as per the norms prescribed by Pune Municipal Corporation.

The above certificate is valid for a period of one year.

To, Vidhyashilp Public School, Survey No. 9/2 Yevalewadi Kondhwa, Pune 411048

Zonal medical officer ine municipal corporation